



ਤੇਜ਼ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧੂੜ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਰਭਵਤੀ ਐਰਤਾਂ, ਉਹ ਜੋੜੇ ਜੋ ਗਰਭਪਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੁੱਣ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀਂ ਭਰੂਣ, ਨਵਜਾਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੌਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

www.healthyenvironmentforkids.ca



ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰੋ



ਮਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ



ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਜਾਂ ਉਰਜਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖੁਦ-ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਸਧਾਰਣ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋਣ।



ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

www.renovate-right.ca

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਏਕ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉਰਜਾ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ



www.healthyenvironmentforkids.ca

ਬੰਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਘਰੇਲੂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਜਾਂ ਉਰਜਾ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ

4 ਪੜਾਮ

1 ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਬਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਰੋ

- ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ, ਗਰਭਵਤੀ ਅੰਤਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੰਤਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਿਹੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਵ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

- ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ। ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਂਗ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ।

- ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਲੱਗ ਕਿ ਕੰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਭੱਠੀ ਜਾਂ ਏਕਰ ਕੰਡੀਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰ ਵਿਚ ਉਡਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੀਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਲੈਬੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਪਿੱਤੇ ਕਿ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਸੰਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਵਾਦਾਰ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਥਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।
- ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੂੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਟੇਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਜੇਨਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮਕਾਨਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੌਮ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਇਕ ਸਾਧਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? CPCHE's ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ renovate-right.ca. ਤੇ “tenants” ਨੂੰ ਕਾਲਿਕ ਕਰੋ।



ਉਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹਵਾ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੱਤ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਤਿਰਿਕਤ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ਲੂ਷ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਲੀਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦੇ ਰੋਕਵਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ renovate-right.ca ਦੇਖੋ

2 ਧੂੜ ਨੂੰ ਹਟਾਓ



- ਧੂੜ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਅੰਦਰੀ ਵੈਕਯੂਮ ਮਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਮਹੀਨ ਕਣਾ ਨੂੰ ਪਕਲਨ ਵਾਲਾ ਬੇਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ। ਜਾਂ, ਪਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਗਿੱਲੇ ਪੇਂਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਕੁਵਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, HEPA ਫਿਲਟਰ ਵਾਲੇ ਵੈਕਯੂਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

- ਉਹ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁੱਟੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਾੜ੍ਹੇ, ਪੰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਯੂਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਵ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

- ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਬੇਗਾਂ ਜਾਂ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਬੇਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਧੂੜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

- ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਣਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹਟਾਓ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਸਿਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਖਾਗਾ ਰੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ।

- ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਸ ਪਸ਼ ਨਾ ਉਡਣ ਦੇਣ ਤੇ ਪਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਰ ਤੇ ਬੈਣਣ, ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜਾਂ ਪੰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਫ਼ਰ ਲਵੇ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ'ਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ

3 ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ



4 ਹਵਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ



4 ਹਵਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ

- ਪਿਆਨ ਨਾਲ ਧੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਖਿੜਕੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਪੱਥੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉਡਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਰੱਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੌਂਝਾ ਜਾ ਸਕੇ।
- ਕੰਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤੱਕ ਗੀਸਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਜੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਲੋ।

- ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੀਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ VOC-ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਘੱਟ VOC ਹਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਪੇਟਾਂ ਜਾਂ ਗੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

- ਫਾਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸਿਹੇ ਚੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਲੰਗੇ ਸਮੇਨ ਅਤੇ ਕੰਟੰਗ ਹੋਣ।
- ਧੂੜ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਟ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਮਤਲ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
- ਜਿਥੇ ਕਿਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
- ਬੇਲੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਟੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਵ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਹਿਟਾ ਦਿਓ।
- ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਰਸਾਇਨਕ ਗੀਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ VOCs ਮਹੱਥ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।